


Impianto zona 46


Rigenerazione vestibolare con membrana riassorbibile



1 - Inserimento di impianto PRIME 4,6 x 13 mm in zona 46 con la comparsa di un difetto vestibolare



2 - Correzione del difetto con chips di osso eterologo di natura bovina



3 - Copertura dell'innesto con membrana riassorbibile in pericardio bovino



4 - Tragitto transmucoso in perfetta salute a distanza di 6 mesi dall'intervento di rigenerazione



5 - Pilastro in titanio posizionato sull'impianto prima della cementazione definitiva



6 - Corona definitiva in metallo-ceramica